



Stadt Ilmenau

DER OBERBÜRGERMEISTER

Stadtverwaltung Ilmenau · Am Markt 7 · 98693 Ilmenau

E-Mail: ordnungsamt@ilmenau.de

De-Mail: info@ilmenau.de-mail.de

Bearbeiter: Herr Müller

Telefon: 03677 600-238

Telefax: 03677 600-220

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: A32-mh-021.20

Ident-Nr.: 277036

Datum: 04.02.2021

Bürgerhaushalt 2021, Vorschlag Nr. 20 – Verkehrsspiegel Waldstraße/Herderstraße

Sehr geehrte,

im Namen des Stadtrats bedanke ich mich für Ihren Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2021. Der Vorschlag wurde durch den zuständigen Fachausschuss geprüft und ich teile Ihnen im Ergebnis dieser Prüfung folgendes mit:

Zunächst gelten Verkehrsspiegel nicht als offizielle Verkehrszeichen, sondern können lediglich als Hilfsmittel angesehen werden. Ein Verkehrsspiegel täuscht eine falsche Sicherheit vor. Die Erfahrung zeigt, dass die Nachteile eines solchen Spiegels überwiegen.

Auf Grund ihrer Anfälligkeit für Verschmutzung durch Umwelteinflüsse (wie etwa Schmutz oder Wasser bzw. Eis) oder Vandalismus (beispielsweise durch Aufkleber oder Graffiti) werden die Verkehrsspiegel von Verkehrs- und Versicherungsexperten nicht mehr als Hilfsmittel empfohlen. Insbesondere das dargestellte verzerrte und verkleinerte Spiegelbild (Gefahr von Falschinterpretation der Verkehrssituation) und die enorm große Gefahr durch unbeabsichtigtes oder vorsätzliches Verdrehen sowie die Blendgefahr durch Scheinwerfer oder Sonneneinstrahlung lassen deren Einsatz insbesondere in Kreuzungsbereichen verkehrrechtlich nicht zu. Hinzu kommt das gerade der tote Winkel gefährlich für Radfahrer und auch Fußgänger ist.

Die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich Waldstraße/Herderstraße ist mit der abbiegenden Hauptstraße und der Vorfahrt gewährenden Waldstraße klar geregelt. Auch ist die Sicht aus der Waldstraße in die kreuzende Herderstraße als Vorfahrtsstraße, bei angepasstem Verkehrsverhalten, problemlos und sicher möglich. Gerade der Umstand das man aus Richtung Waldstraße eben nicht bereits weit vorausschauend erkennen kann, ob man Vorfahrt beachten muss oder nicht, trägt in diesem Straßenbereich zu gemäßigten Geschwindigkeiten aus Richtung Waldstraße bei.

Ein Verkehrsspiegel würde hier insbesondere die Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich der Waldstraße schnell dazu verleiten, gerade aus vermeintlicher Sicherheit eben nicht langsam an den Kreuzungsbereich heranzufahren, sondern die Kreuzung zügig zu befahren.

Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
IBAN DE38840510101120000412
BIC/SWIFT HELADEF1ILK

Commerzbank AG
IBAN DE04820400000500007000
BIC/SWIFT COBADEFFXXX


Deutsche Bank AG
IBAN DE09820700000440204602
BIC/SWIFT DEUTDE8EXXX

vr bank Südthüringen eG
IBAN DE02840948145501515136
BIC/SWIFT GENODEF1SHL

Gerade unter Berücksichtigung der eingangs dargelegten Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern ist der Einsatz eines Spiegels hier also aus verkehrsrechtlichen Gründen abzulehnen.

Der Vorschlag für den Bürgerhaushalt 2021 fand somit keine Berücksichtigung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above the printed name.

Dr. Daniel Schultheiß