



ADFC-Kreisverband Ilm-Kreis (Thüringen), PF 100629, 98685 Ilmenau

Stadt Ilmenau

Am Markt 7
98693 Ilmenau

Kreisverband Ilm-Kreis
(LV Thüringen e.V.)
PF 100629
98685 Ilmenau
info@adfc-ilm-kreis.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Datum
30.08.2019

Unser Zeichen / Tel.
PS/(03677) 8659-15

Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
der ADFC Ilm-Kreis hat für den Bürgerhaushalt 2020 folgende Vorschläge:

1. Radverbindung Ilmenau - Wümbach

Nach Bücheloh wird die schon zur Politiker-Radtour von uns vorgestellte Strecke bevorzugt.



Diese ist 3,26 km lang und führt über vorhandene Wege mit der kleinsten möglichen Steigung von nur 20 hm bzw. 60 hm (Gegenrichtung). Hier wäre ein Ausbau von Teilen notwendig: Eichicht bis vorhandener Weg Punkte 1-2 ca. 400 m, dann von Punkt 3-6 ca. 1,1 km.

Die direkte Verbindung über den Ilmenauer Fußweg ist mit 2,45 km zwar kürzer, hat aber mit 40/80 hm mehr Steigung. Außerdem liegt ein Teil dieser Strecke laut Aussage Herr Tischer im Erdfallgebiet mit entsprechenden Risiken beim Ausbau.

2. Geschwindigkeitsbeschränkungen auf überörtlichen Radwegen

Auf überörtlichen Radwegen schlagen wir eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h vor. Dies betrifft folgende Abschnitte des Ilm-Radweges:

- Manebach kompletter Verlauf innerorts, vor allem auf dem Abschnitt auf der L3004
- Ilmenau Goetheallee
- Ilmenau „Am Ilmufer“ (mit Brücke ins neue Wohngebiet)- Verkehrsberuhigter Bereich
- Gräfinau-Angstedt in der Wümbacher Str. und Stadtilmer Str.


3. Absenkung Bordstein Langwiesener Str. an Pegelbrücke

Hier ist eine von vor dem Bau vorhandene Absenkung deutlich neben der Brücke ungünstig gelegen. Um ein unachtsames Auffahren auf die Langwiesener Str. zu vermeiden schlagen wir eine 2. Absenkung auf der anderen Seite des Radweges (in rot) vor. Dies erleichtert das Erreichen der Brücke aus Richtung Stadt deutlich.



4. Pfützen in der Ehrenbergstraße beseitigen

In der Ehrenbergstraße bilden sich bei Regen Pfützen sowohl gegenüber dem ehemaligen Autohaus (2, vermutlich nur verstopfter Abfluss) als auch im Bereich der Kreuzung zur Langwiesener Straße (1). Gerade diese Pfütze stellt im Winter bei Frost eine erhebliche Gefahr dar. Hier ist dann genau in der Bremszone vor der Hauptstraße eine Eisfläche. Ein Hinweis dazu von mir gleich nach dem Bau wurde leider bisher ignoriert.



5. Fuß und Radweg Unterpörlitzer Str. (Jäcklein-Brauerei)

Dieser Weg weist erhebliche Wurzelschäden auf. Des weiteren endet er beidseitig in einen reinen Fußweg ohne geregelte Auffahrt zur Straße. Am Bahnübergang ist eine Weiterfahrt nach links möglich, Am Kreisel jedoch endet der Weg mit einem reine Fußwegschild. Hier sollte eine bessere Lösung gefunden werden.

Diese Vorschläge dürfen unter Nennung des ADFC veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schütz
(KV Ilm-Kreis)